

Tűzi víz medencék, sprinkler tartályok (víztárolók) és egyéb vízforrások ellenőrzése, karbantartása!



A hatályos jogszabályok

- félévenkénti felülvizsgálatot és
- ötévenként teljes körű felülvizsgálatot és nyomáspróbát írnak elő.

A féléves felülvizsgálat során meg kell vizsgálni:

- az oltóvíz mennyiségét,
- az utántöltésre való szerelvények állapotát,
- a szívóvezeték állapotát
- a lábszelep működőképességét,
- fűtött víztárolók esetén a fűtési rendszer működőképességét

Az oltóvíz algásodásáról, iszaposodásáról, szivárgásról, a fémből készült tartályoknál a korrózió elleni védelem szükségességéről írásban értesítjük az üzemben tartásért felelős szervezetet.

Az ötéves teljes körű felülvizsgálat során el kell végezni:

- a víztároló tisztítását,
- a víztároló szerkezetének, szigetelésének szükség szerinti javítását,
- a szívóvezeték nyomáspróbáját,
- a tároló feltöltését, a szerelvények próbáját.

Egyesületünk ipari bűvárokkal végzi a felülvizsgálatokat – így nem kell leengedni a tartályt, amellyel idő és pénz takarítható meg –, erről jegyzőkönyvet állítunk ki, szükség esetén tervrajzot készítünk.

Egyesületünk jogosultsággal rendelkező karbantartó szervezet és a jegyzőkönyvek kiállítását érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező műszaki mérnök állítja ki.